


PARA S-10 / BLAZER - /2000...



Remoção da placa antiga:
Desconecte o chicote "A" da placa, retire a solda dos terminais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e remova o conector do chicote.

Substituição da placa:
1) Posicione o conector do chicote na placa DNI 0352 e solde os terminais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
2) Posicione a placa no motor e verifique se os terminais 8, 9 e 10 estão bem conectados;
3) Reconecte o chicote em "A".

Teste:
Na coluna de direção, acione a chave multifunção da haste, verificando da menor para a maior velocidade na escala de temporização (1, 2, 3, 4 e 5). Verifique também as funções: esguicho, 1ª velocidade do limpador e 2ª velocidade do limpador.